

**SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS**

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL

## RELATÓRIO 28/LI/2024

No âmbito das atividades da Direção de Serviços de Construção e Hidráulica Fluvial e através dos meios afetos à mesma, foi efetuada uma intervenção de limpeza e corte de vegetação no **RIBEIRO DE SANTO ANTÓNIO**, freguesia do Porto Santo, concelho do Porto Santo.

Na tabela seguinte apresentam-se os meios humanos e mecânicos afetos a esta intervenção bem como a demais informação relevante:

Curso de água:	Ribeiro de Santo António
PGRI 2022-2027 - ARPSI	Não
Concelho:	Porto Santo
Freguesia:	Porto Santo
Data de início:	22/05/2024
Data de conclusão:	22/05/2024
Número de operacionais:	5
Equipamento mecânico pesado:	não aplicável a esta intervenção
Equipamento de carga e transporte:	não aplicável a esta intervenção
Área de intervenção (dimensões):	233 metros por 5 metros
Área de intervenção total (m <sup>2</sup> ):	1165 m <sup>2</sup>

### PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE INTERVENÇÃO (SINALIZADA A COR LARANJA)





**SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS**

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL

**REGISTO FOTOGRÁFICO ANTES DA INTERVENÇÃO**

(fotos de montante para jusante)





**SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS**

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL



**REGISTO FOTOGRÁFICO DEPOIS DA INTERVENÇÃO**

(fotos de montante para jusante)





**SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS**

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL





**SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS**

DIREÇÃO REGIONAL DO EQUIPAMENTO SOCIAL E CONSERVAÇÃO

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA FLUVIAL

